

TARKKUUSALIPAINEMITTARI 5,0 m referenssiletkulla

precisionstryckmätare, med 5,0 m referensslang
precision pressure gauge, with 5,0 m reference hose

**Tarkkuus kohdassa 0 Pa \pm 0,1 Pa, 3% näyttölukemasta,
mittausalue -500 Pa \rightarrow +500 Pa**

Noggranhet vid 0 Pa \pm 0,1 Pa, 3% av display läsning, mätområde -500 Pa \rightarrow +500 Pa
Accuracy at 0 Pa \pm 0,1 Pa, 3% at display reading, measuring range -500 Pa \rightarrow +500 Pa



HHPM1



**Liitä letku – karaan,
kun mittari on mitattavan alueen sisällä**
**Liitä letku + karaan,
kun mittari on mitattavan alueen ulkopuolella**

Kopla slang till –spindel, när mätaren finns inuti rummet
Kopla slang till +spindel, när mätaren finns utanför rummet

Connect hose to –spindle, when gauge is inside the room
Connect hose to +spindle, when gauge is outside the room